

Ortsbeirat Schönhagen

Dorfbegehung

Di, 7. Oktober 2014, 17 – 18.30 Uhr

Teilnehmer: die Verwaltungsspitze mit den Herren Brockmann, Dr. Thiel und Sachs; Herr Kniesel, Sachbearbeiter im Fachgebiet Straßenwesen, Grünanlagen etc; Ortsbeirat - die Herren Grätz, Winterstein, Schilling; Herr Atzenroth (MAZ); vier Schönhagener Bürger/innen

1. Bürgersteigabsenkung

wird vom Bauhof beseitigt.

2. Gullydeckel Dorfstraße 38 / Risse im Asphalt

Absenkungs- und Rissbehebung ist Kreissache

3. Dauerhafte Umwidmung der Dorfstraße (30km/h)

wird von der Stadtverwaltung unterstützt, liegt aber in der Zuständigkeit des Kreises. Die Genehmigung für September Oktober sollte jetzt wegen der bevorstehenden Rübenernte bis Dezember verlängert werden. Herr Winterstein berichtet von der Begegnung mit einem Traktorfahrer + 2 Anhängern, dem er mit seinem Auto folgen konnte. Geschwindigkeit: 65km/h auf der Dorfstraße. Unerfreuliches Ergebnis des Gesprächs mit dem Traktorfahrer: "Ich kann noch schneller fahren!"

4. Gullyreinigung

erfolgt regelmäßig durch die Straßenreinigung.

5. Randsäuberung der Bürgersteige

erfolgt jetzt durch eine neu angeschaffte Kehrmaschine.

6. Petersilienweg

Die maroden sechseckigen roten Pflastersteine werden erneuert.

7. Schlaglöcher im Wirtschaftsweg

könnten nur über einen Neubau der Straße behoben werden

8. Baumanns Hof-Weg: Navi erfasst die Hausnummern nicht; Maßnahme:

Die Stadtverwaltung stellt dort ein Hinweisschild mit den Hausnummern auf.

9. Beseitigung der Verschmutzung an den Glascontainern

müsste durch den Abholdienst erfolgen - bisher aber ohne sichtbaren Erfolg.

10. Kreuzung Wirtschaftweg – Dorfstraße

ist vom Traktorfahrer ganz schlecht einzusehen. Dort soll zur

Gefahrenreduzierung ein Spiegel von der Stadtverwaltung aufgestellt werden.

11. Weg zum Friedhof

erhält vom Bauhof eine Schicht zur Befestigung.

12. Bewuchs auf den Bordsteinkanten (7 cm hoch)

wird beseitigt.

13. Laubsack an der Linde Dorfstraße 15

fehlt, wird aber nachgeliefert.

14. Baumschnitt an der Dorfstraße

erfolgt so, dass der Verkehr nicht durch hereinragende Zweige behindert werden kann.

Ergänzungen auf der Dorfversammlung vom 10.10.2014

15. Höhe Dorfstr. 20: fehlende Wasserscheide

Die Niederschlagsablaufrinne am Straßenrand hat sich dort abgesenkt. Dadurch ist an diesen höchsten Punkt der Straße keine Wasserscheide mehr vorhanden, sondern bei Regen eine ca zehn Meter lange Wassersenke.

16. Straßenbäume ab Dorfstr. 19 bis zum Dorfende

Durch verkehrswidriges Ausweichen auf den Rasenrand bei Begegnungsverkehr streifen die Transportfahrzeuge Laub und Äste der Straßenbäume ab und verunreinigen die Straße durch herunterfallenden Maishäckselgut.

Die Bäume müssten auf Höhe der Transportfahrzeuge ausgeastet werden.

17. Bürgersteigabsenkungen

Bei Begegnungsverkehr weichen die Transportfahrzeuge über die abgesenkten Bordsteine vor den Hauseinfahrten der oberen Dorfstraße auf den Gehweg aus und verursachen durch ihr hohes Gewicht mehrere deutlich sichtbare Absenkungen der Pflasterung.

18. Geruchsbelästigung durch die Kläranlage

ist in diesem Jahr als besonders penetrant empfunden worden.

19. Umgestürzter Baum im Regenauffangbecken

soll vom Bauhof herausgeholt werden.

Jörg Schilling