

Wasser- und Abwasserzweckverband Pritzwalk

- Der Verbandsvorsteher -

Ortsbeirat Schönhagen
Ortsvorsteher Matthias Grätz
Dorfstr. Schönhagen 33

16928 Pritzwalk

Hausadresse: 16928 Pritzwalk, Hainholzweg 65

Telefon: (0 33 95) 30 53-0
Telefax: (0 33 95) 30 53 50
E-Mail: info@wazvp.de
Internet: www.waz-pritzwalk.de

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht

Unsere Zeichen

Datum

Pu

13.11.2018

Geruchsemissionen der Kläranlage Schönhagen

Ihr Schreiben vom 22.10.2018 sowie E-Mail von Herrn Schilling vom 02.11.2018

Sehr geehrter Herr Grätz,

der Ortsbeirat Schönhagen hat sich mit einem Schreiben vom 22.10.2018 mit der Bitte an mich gewandt, das Thema „massive Geruchsbelästigung in Schönhagen“ zu diskutieren und Lösungen voran zu bringen. Sie bitten mich um Informationen, warum es in den letzten Monaten zu solch einer Geruchsbelästigung durch die Kläranlage kommen konnte.
Gerne werde ich Ihnen Ihr Schreiben wie folgt beantworten:

Zunächst darf ich Ihnen versichern, dass es auch mir nicht verborgen geblieben ist, dass es in den letzten Monaten zu einer verstärkten Bildung von Gerüchen im Bereich des Kläranlagenzulaufes gekommen ist. Das wurde mir bereits im Frühsommer durch unsere Mitarbeiter mitgeteilt. Daraufhin habe ich veranlasst, dass die Ursache dieser Geruchsbildung durch das Personal der Kläranlage ermittelt werden sollte.

In diesem Zusammenhang sind die Klärprozesse sowie die komplette Anlagentechnik überprüft worden. Im Ergebnis dieser Überprüfung konnte ich feststellen, dass sowohl die Anlagentechnik als auch die Technologie entsprechend den technischen sowie behördlichen Anforderungen funktionieren. Deshalb habe ich die Schlussfolgerung gezogen, dass die Veränderung in der Geruchsbildung wahrscheinlich auf Abwassereinleitungen zurückzuführen ist, die verstärkt die Geruchsbildungen im Klärprozess beeinflussen.

Wie Sie auch festgestellt haben, war dieser Einfluss nicht nur vorübergehend und unwesentlich. Ich bin daher zu der Auffassung gelangt, dass die Ursache nicht in häuslichem Abwasser zu sehen ist, sondern nur mit industriellen Abwassereinleitungen in Verbindung stehen kann.

Deshalb führte ich entsprechende Gespräche mit Geschäftsführern von Unternehmen, die hierfür in Frage kommen könnten. Dabei bin ich bereits auf eine Einleitung gestoßen, die durchaus eine Ursache für die erhöhte Geruchsbildung sein könnte. Weitere Gespräche sowie fortgesetzte Laborkontrollen bei industriellen Abwassereinleitern erfolgen kurzfristig.

Ich gehe davon aus, dass sich im Ergebnis meiner Bemühungen die von Ihnen beschriebene Situation verbessern wird.

Neben Ihrem Schreiben liegt mir ein Schreiben von Herrn Schilling vor, der ebenfalls Mitglied im Ortsbeirat ist. Ich gehe davon aus, dass die von Herrn Schilling darin aufgeworfenen Fragen auch Gegenstand einer Ortsbeiratssitzung waren und möchte Ihnen diese nachfolgend ebenfalls gern beantworten:

Verbandsvorsteher:
Dr. Ronald Thiel
Marktstr. 39, 16928 Pritzwalk
Telefon: (0 33 95) 76 08 -0

USt.-IdNr. DE161099167
Steuer-Nr. 052/149/03735

Sparkasse Prignitz
Konto-Nr. 1411013499
BLZ 16050101
IBAN DE15160501011411013499
SWIFT-BIC WELADED1PRP